




ASPIRATION DE
POUSSIÈRES



ACCESSOIRES pour le nettoyage de vos environnements de travail

Adaptée pour tous les secteurs de l'Industrie, une installation d'Aspiration Centralisée Haute Dépression nettoie les sols, machines et outils de production. Pour optimiser le nettoyage, nous proposons une large gamme d'accessoires.

ACCESSOIRES Ø38 et Ø50



N°	DESIGNATION	N°	DESIGNATION
1	Capteur à roulettes avec brosse antistatique	8	Embout pour flexible
2	Capteur à brosse circulaire	9	Flexible antistatique 5m
3	Capteur demi-lune dia 200 pour tuyauterie	10	Support rangement pour flexible
4	Capteur conique semi-rigide	11	Raccord connecteur pour flexible
5	Capteur plat biseauté	12	Clapet d'aspiration
6	Canne droite métallique antistatique	13	Corbeille pour accessoires
7	Coude métallique pour canne droite		

PRISES Ø50 et Ø65



Visuel	DESIGNATION
	Raccord nu + bouchon
	Prise automatique
	Réduction Ø50 à Ø65
	Flexible renforcé antistatique avec raccords nus L 3m ou 6m
	Suçeur double enveloppe pour reprise en tas



Le constructeur se réserve formellement le droit d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il jugera opportunes